

Revêtements bitumineux

RC 30

Clarmont - Cottens



Descriptif des travaux

| | |
|--------------------|---|
| Objet | Travaux de revêtements bitumineux |
| Situation | RC 30 / Clarmont - Cottens |
| Nature des travaux | Entretien des routes cantonales et revêtements bitumineux |

Caractéristiques

| | |
|--------------------|---|
| Détail des travaux | Réhabilitation de la chaussée et renforcement |
|--------------------|---|

| | |
|-----------------------|--|
| Quantités principales | Surface totale de la chaussée : 13'700 m ² Surface rabotage : 13'700 m ² Bordures type ETAT DE VAUD : 740 m GNT 0/45 : 1'500 m ³ Béton bitumineux : ACF 22 : 530 to ACB 16 S : 2'200 to ACMR 8 VD : 1'100 to |
|-----------------------|--|



Intervenants

Maître de l'ouvrage

ETAT DE VAUD – DGMR
Division entretien
Place de la Riponne 10
1014 LAUSANNE
M. Gaëtan CHANDESAIS

Période de réalisation

Durée

2 mois (juillet - août 2019)

Montant du mandat

Montant des travaux

Fr. 1'100'000.-

Responsable(s) du chantier

Conducteur des travaux

Marc MEGROZ

Chef d'équipe

Luis Daniel GOMES PINTO